

Foto 1: La facciata principale su via Giovanni Mele



Foto 2: Prospetto laterale su via Giovanni Mele



Foto 3: Facciata principale – timpano



Foto 4: Facciata principale – portale






Foto 5 - 6: Facciata principale – quadro fessurativo



Foto 7: Facciata principale – portale fessurato





Foto 8 -9: Prospetto laterale – quadro fessurativo





Foto 10 - 11: La navata della chiesa senza copertura



Foto 12: L'abside



Foto 13: Vista interna della facciata principale



Foto 14: Volta a stella dell'abside – dissesti e degrado



Foto 15: Volta a stella dell'abside – dissesti e degrado



Foto 16: L'altare principale



Foto 17: L'altare laterale



Foto 18: Parete addossata alla cattedrale



Foto 19: Parete addossata alla cattedrale con accesso



Foto 20: Prospetto laterale semi crollato – vista interna



Foto 21: Prospetto laterale semi crollato – vista interna






Foto 22 - 23: Pennacchi della volta crollata





Foto 24 - 25: Interno - degrado della muratura



Foto 26: Ammorsatura insufficiente



Foto 27: Interno - degrado della muratura






Foto 28 - 29: Interno – vegetazione infestante



Foto 30: Imposta dell'ex coro



Foto 31: Accesso al campanile



Foto 32: Deposito di materiali vari



Foto 33: Canale di raccolta acque meteoriche



Foto 34: Particolare muratura





Foto 35 - 36: Accesso ai due locali a servizio della chiesa



Foto 37: Locale al primo piano - interno





Foto 38 - 39: Locale al primo piano - interno



Foto 40: Locale a piano terra - interno



Foto 41: Botola di accesso al locale interrato



Foto 42: Locale interrato